



JETA SAFETY

Варианты сборки масок JETA Safety



Комплект поставки: маска 5500

Опционально приобретаются: адаптеры 6101, префильтры 6020, держатели 5101



Комплект поставки: маска 5500; опционально приобретаются: фильтры 5521



Комплект поставки: маска 5500

Опционально приобретаются: фильтры 6510, предфильтры 6020, держатели 5101



Комплект поставки: маска 5950

Опционально приобретаются: адаптеры 6101, предфильтры 6020, держатели 5101



Комплект поставки: маска 5950; опционально приобретаются: фильтры 5521



Комплект поставки: маска 5950

Опционально приобретаются: фильтры 6510, предфильтры 6020, держатели 5101



6500

6101

6020

5101

Комплект поставки: маска 6500

Опционально приобретаются: адаптеры 6101, предфильтры 6020, держатели 5101




Комплект поставки: маска 6500; опционально приобретаются: фильтры 5521



Комплект поставки: маска 6500

Опционально приобретаются: фильтры 6510, предфильтры 6020, держатели 5101



Комплект поставки: маска 6950

Опционально приобретаются: адаптеры 6101, предфильтры 6020, держатели 5101



Комплект поставки: маска 6950; опционально приобретаются: фильтры 5521



Комплект поставки: маска 6950

Опционально приобретаются: фильтры 6510, предфильтры 6020, держатели 5101



Комплект поставки: маска 8500

Опционально приобретаются: адаптеры 6101, предфильтры 6020, держатели 5101



Комплект поставки: маска 8500; опционально приобретаются: фильтры 5521



Комплект поставки: маска 8500

Опционально приобретаются: фильтры 6510, предфильтры 6020, держатели 5101



9500

6101

6020

5101

Комплект поставки: маска 9500

Опционально приобретаются: адаптеры 6101, предфильтры 6020, держатели 5101



Комплект поставки: маска 9500; опционально приобретаются: фильтры 5521



Комплект поставки: маска 9500

Опционально приобретаются: фильтры 6510, префильтры 6020, держатели 5101